

Trappes, le 25 octobre 2013

CAMPAGNE DE RAPPEL GSX-R :

- GSX-R600 : millésimes 2004 (K4) à 2013 (L3) inclus
- GSX-R750 : millésimes 2004 (K4) à 2013 (L3) inclus
- GSX-R1000 : millésimes 2005 (K5) à 2013 L3 inclus.



Cher(e) Client(e),

Nous tenons à vous remercier d'avoir acquis une motocyclette parmi notre gamme de sportives **GSX-R**.

SUZUKI MOTOR CORPORATION a tenu compte des remarques remontant du réseau ayant révélé l'aspect « spongieux » ressenti au levier de frein avant, par de nombreux propriétaires des modèles concernés (GSX-R600 / GSX-R750 / GSX-R1000).

La source du phénomène décrit a été découverte sur le maître-cylindre du frein avant, SUZUKI MOTOR CORPORATION a décidé de lancer cette campagne de rappel afin d'assurer un freinage sûr et constant de votre véhicule, et ce dans le temps.

L'intervention pour le remplacement du maître-cylindre par un « kit campagne » sera effectuée sans frais en ce qui vous concerne (pièce + main d'œuvre). Votre moto devra être immobilisée de 1 heure à 1 heure 30 minutes selon le type et le modèle.

Veuillez contacter votre concessionnaire SUZUKI en vue d'obtenir un rendez-vous.

Les numéros de série concernés par cette campagne de rappel sont les suivants :

Modèles / Années	Types Mines	Types Mines
GSX-R 600 K4	de JS1B2211100100251	à JS1B2211100101370
GSX-R 600 K5	de JS1B2211400100002	à JS1B2211400100180
	de JS1B2211100101424	à JS1B2211100101783
GSX-R 600 K6	de JS1CE211100100001	à JS1CE211100101644
GSX-R 600 K7	de JS1CE211100101739	à JS1CE211100102259
GSX-R 600 K8	de JS1CV211100100002	à JS1CV211100101141
GSX-R 600 K9	de JS1CV211100101189	à JS1CV211100102087
GSX-R 600 L0	de JS1CV211100102089	à JS1CV211100102558
GSX-R 600 L1	de JS1C3211100100002	à JS1C3211100100448
GSX-R 600 L2	de JS1C3211100100456	à JS1C3211100100535
GSX-R 600 L3	de JS1C3211100100536	à JS1C3211100100565
GSX-R 750 K4	de JS1B3211100100097	à JS1B3211100101237

GSX-R 750 K5	de JS1B3211400100001	à JS1B3211400100257
	de JS1B3211100101284	à JS1B3211100101483
GSX-R 750 K6	de JS1CF211100100004	à JS1CF211100100938
GSX-R 750 K7	de JS1CF211100100941	à JS1CF211100102567
GSX-R 750 K8	de JS1CW211100100002	à JS1CW211100101391
GSX-R 750 K9	de JS1CW211100101399	à JS1CW211100102299
GSX-R 750 L0	de JS1CW211100102302	à JS1CW211100102791
GSX-R 750 L1	de JS1C4211100100004	à JS1C4211100100543
GSX-R 750 L2	de JS1C4211100100566	à JS1C4211100100716
GSX-R 750 L3	de JS1C4211100100718	à JS1C4211100100779
GSX-R 1000 K5	de JS1B6211100100002	à JS1B6211100101826
GSX-R 1000 K6	de JS1B6211100101894	à JS1B6211100103991
GSX-R 1000 K7	de JS1CL211100100007	à JS1CL211100102038
GSX-R 1000 K8	de JS1CL211100102042	à JS1CL211100104378
GSX-R 1000 K9	de JS1CY211100100003	à JS1CY211100101281
GSX-R 1000 L0	de JS1CY211100101285	à JS1CY211100102358
GSX-R 1000 L1	de JS1CY211100102361	à JS1CY211100102758
GSX-R 1000 L2	de JS1CY211100102760	à JS1CY211100103264
GSX-R 1000 L3	de JS1CY211100103265	à JS1CY211100103744

Si vous ne possédez déjà plus votre GSX-R, nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre cette information au nouveau propriétaire ou nous communiquer ses coordonnées pour que nous puissions le contacter et prendre en charge son véhicule.

Nous vous remercions de votre réaction prompte et positive en ce qui concerne cette campagne et vous présentons nos excuses pour le désagrément qu'elle pourrait occasionner à votre niveau.

Nous vous prions d'agréer, Cher(e) Client(e), nos plus sincères et cordiales salutations.

SUZUKI France SAS