

Details de Campagne

Modèle: UH125/A/L4		Flate rate: A447		V. I. N.	
		UH125L4	DE	MLCC8111100300012	
			A	MLCC8111100304954	
		UH125AL4	DE	MLCC8112100400023	
			A	MLCC8112100402136	
TC/C	TC/D	BC	Hours	Date de début:	01/03/2015
99	WZ	DA9999	0,6	Date de fin:	01/03/2020
Parts N°		14310-03810-RX0		Qty:	1
Texte : MUFFLER RECALL CAMPAIGN					
Modèle: UH200AL4		Flate rate: A447		V. I. N.	
			DE	MLCC9112100400198	
			A	MLCC9112100401249	
TC/C	TC/D	BC	Hours	Date de début:	01/03/2015
99	WZ	DA9999	0,6	Date de fin:	01/03/2020
Parts N°		14310-03820-RX0		Qty:	1
Texte : MUFFLER RECALL CAMPAIGN					
Modèle: GSF1250SAL5		Flate rate: A433		V. I. N.	
			DE	JS1CH113100117779	
			A	JS1CH112100118073	
TC/C	TC/D	BC	Hours	Date de début:	28/04/2015
99	QB	RD9999	0,7	Date de fin:	31/12/2015
Parts N°		94411-38GA0-YKV		Qty:	1 (FOURNI PAR SF)
Texte : COWLING BODY MODIFICATION					
Modèle: GSX-S1000/A/F		Flate rate: A411		V. I. N.	
		UFL6	DE	JS1DG2111G0100001	
			A	JS1DG2111G0100303	
		AUFL6	DE	JS1DG2122G0100002	
			A	JS1DG2122G0100881	
		FUFL6	DE	JS1DG2133G0100002	
			A	JS1DG2133G0100129	
		FAUFL6	DE	JS1DG2144G0100001	
			A	JS1DG2144G0100218	
TC/C	TC/D	BC	Hours	Date de début:	10/07/2015
99	QF	CA9999	0,2 (A/UFL6)	Pose collier	Date de fin: 10/07/2025
99	QF	CA9999	0,5 (F/A/UFL6)		
99	QF	CA9999	0,8 (A/UFL6)		
99	QF	CA9999	1,0 (F/A/UFL6)		
				Si remplacement de la durit	
Parts N°		17891-04K00-RX0 (Collier)/ 17892-04K00-000 (Durit)		Qty:	1
Texte : RADIATOR HOSE SAFETY RECALL CAMPAIGN					

Modèle:	GSX-S1000AUF	Plate rate:	A411		
				V. I. N.	
				DE	JS1DG2122G0100002
TC/C	TC/D	BC	Hours	A	JS1DG2122G0100477
99	QG	CA9999	0,8		Date de début: 24/07/2015
					Date de fin: 24/07/2025
Parts N°	17852-04K00-000			Qty:	0
Texte :	RADIATOR OUTLET HOSE INSTALLATION CORRECTION SERVICE CAMPAIGN				